





新建实训室建设项目验收表

实验室名称	钢轨检测装备生产车间实训室	实验室建设参与人	王学彦、王琴、马占生、秦立朝、张同文、肖章
实验室地点	实训楼 3 栋 107 室	实验室面积	240m ²
建设类型	新建	建设起止时间	2019 年 6 月至 2019 年 8 月
项目	验收情况		
仪器设备	数量、型号与计划相符；运行状态良好		
环境配套	满足预期目标		
新增工位	100个工位/6组		
验收意见	需返工，不合格，延期验收； ☐		
	需改进，合格，验收通过； ☐		
	合格，验收通过； ☒		
	优良，验收通过； ☐		
会签栏			


新建实训室建设项目验收表

实验室名称	高分子材料检测实训室	实验室建设参与人	王学彦、王琴、秦立朝、张同文、肖章
实验室地点	实训楼 3 栋 306、307 室	实验室面积	120m ²
建设类型	新建	建设起止时间	2019 年 6 月至 2019 年 8 月
项目	验收情况		
仪器设备	数量、型号与计划相符,运行状态良好		
环境配套	满足预期目标		
新增工位	306 工位 16 组		
验收意见	需返工, 不合格, 延期验收; ☐		
	需改进, 合格, 验收通过; ☐		
	合格, 验收通过; ☒		
	优良, 验收通过; ☐		
会签栏	 王学彦  王琴  秦立朝		


新建实训室建设项目验收表

实验室名称	岩土实训室	实验室建设参与人	王学彦、王琴、秦立朝、 张同文、肖章
实验室地点	实训楼 3 栋 109 室	实验室面积	95m ²
建设类型	新建	建设起止时间	2020 年 6 月至 2020 年 8 月
项目	验收情况		
仪器设备	数量、型号与计划相符运行状态良好		
环境配套	满足预期目标		
新增工位	30个工位/6组。		
验收意见	需返工，不合格，延期验收； ☐		
	需改进，合格，验收通过； ☐		
	合格，验收通过； ☒		
	优良，验收通过； ☐		
会签栏			

新建实训室建设项目验收表

实验室名称	混凝土耐久性实训室	实验室建设参与人	王学彦、王琴、秦立朝、张同文、肖章
实验室地点	实训楼 3 栋 305 室	实验室面积	95m ²
建设类型	新建	建设起止时间	2020 年 <u>6</u> 月至 2020 年 <u>8</u> 月
项目	验收情况		
仪器设备	数量、型号与计划相符,运行状态良好		
环境配套	满足使用目标		
新增工位	30个2位/6组		
验收意见	需返工, 不合格, 延期验收; ☐		
	需改进, 合格, 验收通过; ☐		
	合格, 验收通过; ☒		
	优良, 验收通过; ☐		
会签栏			

新建实训室建设项目验收表

实验室名称	胶凝材料实训室	实验室建设参与人	王学彦、王琴、秦立朝、 张同文、肖章
实验室地点	实训楼 3 栋 308 室	实验室面积	90m ²
建设类型	新建	建设起止时间	2020 年 <u>6</u> 月至 2020 年 <u>8</u> 月
项目	验收情况		
仪器设备	数量、型号与计划相符,运行状态良好		
环境配套	满足预期目标		
新增工位	30个工位/6组		
验收意见	需返工, 不合格, 延期验收; ☐		
	需改进, 合格, 验收通过; ☐		
	合格, 验收通过; ☒		
	优良, 验收通过; ☐		
会签栏			

新建实训室建设项目验收表

实验室名称	锚固性能实训室	实验室建设参与人	王学彦、王琴、秦立朝、 张同文、肖章
实验室地点	实训楼 3 栋 309 室	实验室面积	90m ²
建设类型	新建	建设起止时间	2020 年 <u>6</u> 月至 2020 年 <u>8</u> 月
项目	验收情况		
仪器设备	数量、型号与计划相符,运行状态良好		
环境配套	满足预期目标		
新增工位	30个2位/6组		
验收意见	需返工, 不合格, 延期验收; ☐		
	需改进, 合格, 验收通过; ☐		
	合格, 验收通过; ☒		
	优良, 验收通过; ☐		
会签栏	 